

# 張秉堂會長協助改善校園安全 事件過程紀錄相簿

北埔國中深深感謝

本側先填補仍空洞

本側掏空更嚴重待評估

已鏤空







圍牆面

水溝壞損掏空



桌球教室(原工藝教室)

3.號最角落

2.號

1.號區域







最角落掏空的狀況

鏤空





# 工藝教室長年累月沖刷 掏空地基現況

↑  
工藝教室前端



# 工藝教室長年累月沖刷 掏空地基現況



工藝教室前端



工藝教室後端明顯高度差





↑  
沖刷傷害明顯

↑  
工藝教室後端基石鬆脫



# 縣府各部會派員會勘











2010 4 16





2010 4 16







# 會長帶許建築師親自會勘













# 許建築師說明改善方式





# 會長派人前來施工初步處理





# 修復結果





# 修復結果





施做排水管路引導水流方向





# 修復結果

